

# Wir helfen Ihnen. Sofort.

# KFZ Sachverstand.de MADSEN

KFZ Sachverstand.de · Kurt-A.-Körper-Chaussee 5 · D-21033 Hamburg

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstr. 1  
01234 Musterstadt

KfzSachverstand.de  
Sachverständigenes. mbH & Co. KG  
Kurt-A.-Körper-Chaussee 5  
D-21033 Hamburg  
Tel.: 040/ 722 80 21  
Fax: 040/ 721 04 616  
E-Mail: sofort@kfzsachverstand.de  
Internet: www.kfzsachverstand.de

Hamburg, den 24.11.2010

Bei Fragen bitte angeben

**Aktenzeichen: 1011140730**

## KURZBERICHT

### Gegenstand der Auftragserteilung

Auftragsart: Haftpflichtschadenermittlung  
Auftragsdatum: 08.11.2010  
Schadentag: 08.11.2010  
Versicherer: XXX Versicherung  
Schadenummer: 00000  
Versicherungsnehmer: Erika Mustermann  
Amtl. Kennzeichen: XX XX 2  
Versicherungs-Nr.: 00000  
Fahrzeughalter: Max Mustermann  
Musterstr. 1  
01234 Musterstadt

### Zusammenfassung

Fahrzeugschaden: reparaturwürdig  
Besichtigungszustand: fahrbereit

Reparaturkosten netto	574,79 EUR
Abzüge "nfa":	0,00 EUR
<b>Gesamtbetrag netto:</b>	<b>574,79 EUR</b>
zzgl. 19% MwSt.:	109,21 EUR
Gesamtbetrag brutto:	684,00 EUR
Nutzungsausfall / Tag:	23,00 EUR

Reparaturdauer: voraussichtlich 02 Arbeitstage

### Fahrzeugnationale

Amtl. Kennzeichen: XX XX 12  
Art: PKW  
Hersteller: Volkswagen  
Typ: Lupo  
Aufbau: Lim. 3-türig  
Fahrzeugidentnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Antriebsart: Otto G-Kat  
Leistung: 37  
Hubraum: 999  
Tacho abgelesen: 123.456 KM abgelesen  
Erstzulassung: 10.07.2000 lt. Fahrzeugschein  
Letzte Zulassung: 20.05.2010  
HU § 29 StVZO / AU: 08.2011 / 08.2011  
Reifengröße: 155/70R13Q M+S  
Farbe: flashrot  
Allgemeinzustand: durchschnittlich  
Sonderausstattung: siehe Kalkulation  
Altschaden:  
- Lackstellen und Gebrauchsspuren rundherum  
- Seitenwand sowie Tür hinten rechts angeschürft und eingedellt  
- Radlauf hinten links angeschürft

### Schlusswort

Vorstehender Kurzbericht wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der § 79 StPO und 410 ZPO erstellt.

Der Sachverständige



Fahrzeug-Halter	:	Herr Max Mustermann Musterstr. 1	
PLZ / Ort	:	01234 Musterstadt	
Amtl. Kennzeichen	:	XX XX 12	
Fahrzeugart	:	Pkw, SUV, Kleintransporter	01
Fabrikat	:	Volkswagen	905
Typ	:	Lupo (6X1/6E1)(10.1998->) Comfortline	052003
Fg-Nr. / Ident-Nr.	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Erste/Letzte Zul.	:	10.07.2000 / 20.05.2010	
Laufleistung	:	123456 KM-Stand Tacho	
Nächste HU/AU	:	08.2011 / 08.2011	
Farbe	:	flashrot	
Farbcode	:	D8	
Lackart	:	uni (2-Schicht)	09
DAT-€-Code	:	01 905 052 003 0007	
Serienausstattung	:	ohne Longlife-Service Außenausstattung: Color	00503 03108
		Schliesst ein:	
	4B2	Seitenschutzleisten in Wagenfarbe	20009
	0A1	Karosserie: 2-türig	10002
	8L3	Dachantenne	14700
	6XD	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	15201
		Nebelscheinwerfer integriert	18301
	8F6	Blinkleuchten seitlich	18405
		3. Bremsleuchte	18900
	9T1	Scheibenwaschdüsen heizbar	19102
	4GF	Wärmeschutzverglasung grün getönt	22304
	4KX	Ausstellfenster hinten	23300
	4UE	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Mittelkonsole	27000
	3U1	Gepäckraumabdeckung / Rollo	27400
	3H9	Einstieghilfe Easy-Entry	29700
		Schliesst ein:	
		Sitz vorn rechts höhenverstellbar	32705
		Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
	3NC	Rücksitz geteilt / klappbar	33603
	4R1	Fensterheber elektrisch vorn	35001
	4F1	Zentralverriegelung	35300
	7AA	Wegfahrsperr (elektronisch)	38106
	C1R	Stahlfelgen 5,5x13	43208
	1N1	Servolenkung	69800
	J0A	Batterie 36 Ah	72005
	8GM	Generator 70 A	74007
	G0C	Getriebe 5-Gang	75005
	WC1	Comfortline	97701
Sonderausstattung	:SD	Heckleuchten dunkel getönt	18804
	2V5	Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	29109
	4M5	Getränkehalter vorn	39003
	1AC	Anti-Blockier-System (ABS)	40000

Reifen 155/70 R13 ..Q (M+S) 51904  
 AUC Motor 1,0 Ltr. - 37 kW KAT (AUC) 80409  
 Zusatzausstattung :gestellt)  
 [\$FREIEBEMERKUNG]

Zur Wiederinstandsetzung werden voraussichtlich benötigt:

E R S A T Z T E I L E: Preisliste gültig ab: 01.11.2010

DVN	TEILE-NUMMER	TEILE-BENENNUNG	ANZ	EUR/ST	EUR
43438	(6X0853661B FKZ	BLLENDE KUEHLERGRILL	1		50,40
47254	6X0807050B	FUEHRUNGSPROFIL V.R.	1		3,95

N E B E N K O S T E N:

DVN	BENENNUNG	EUR
47157	ABDECKUNG STOSSFAENGER V. MATERIAL KUNSTSTOFFREPARATUR (ANZAHL STELLEN: 1)	14,70

A R B E I T S L O H N:

DVN	RC	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	ZE	EUR
43210	A	66 03 19 50	FRONTSPOILER A+E * STOSSF.-ABDECKUNG AUSGEBAUT	2K	20	18,10
43310	E	66 05 55 50	KUEHLERGRILL ERS. * VERBUNDARBEIT	2K	10	9,05
47157	A	63 29 19 00	STOSSF.-ABDECKUNG V. A+E	2K	70	63,35
47254	E	ARBEITSAUFWAND	FUEHRUNG V.R. ERS. * VERBUNDARBEIT	2K	10	9,05
47157	/		ABDECKUNG STOSSFAENGER V. KUNSTSTOFFREPARATUR (ANZAHL STELLEN: 1)	3K	60	54,30

L A C K I E R U N G:

DVN	LS	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ZE	EUR
		51 01 71 73	LACKIERUNG VORBEREITEN * LACKSTUFE S3, NMW-S3 * TEIL AUSGEBAUT	110	110,27
43438	4	66 01 61 50	FRONTBLENDE NT-S1 * TEIL AUSGEBAUT	90	90,23
47157	2	63 29 79 53	ABDECKUNG STOSSFAENGER V. -S3 * TEIL AUSGEBAUT	90	90,23

E N D S U M M E N K A L K U L A T I O N:

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	54,35
+ 2,00% Kleinersatzteile	1,09

---

Gesamt	55,44
--------	-------

NEBENKOSTEN:

Lt. Einzelaufstellung	14,70
-----------------------	-------

ARBEITSLOHN:

Karosserie (1 STD = 100 ZE)	
Rep. Stufe 1 = 0 ZE x 0,9050 EUR/ZE	
Rep. Stufe 2 = 110 ZE x 0,9050 EUR/ZE	= 99,55
Rep. Stufe 3 = 60 ZE x 0,9050 EUR/ZE	= 54,30

---

Gesamt	170 ZE (= 1,70 STD)	153,85
--------	---------------------	--------

LACKIERUNG:

Lohn (1 STD = 100 ZE)	
290 ZE (=2,90 STD) x 1,0025 EUR/ZE	= 290,73
Material	
30,00% * von 290,73 (Lohn)	= 87,22 *
Vorbereitungszeit und ggf. Materialkonstante zu 100%	

---

Gesamt	377,95
--------	--------

EUR

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	601,94
+ 19,00% MwSt	:	114,37
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	716,31

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. (System DAT / Silver DAT II)

Zeichenerklärung: # = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe  
 + = neue Position aus Rep. Logik ( = ETN nicht zur Bestellung geeignet  
 \* = manuelle Eingabe des Anwenders ) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.  
 ! = Schätzpreis, Abweichung möglich ? = Preis gemäß Nachweis

**Fotoanhang**



**Bild 01:**  
Fahrzeugfront mit Seitenansicht links



**Bild 02:**  
Frontansicht mit Anstoßbereich rechtsseitig



Bild 03:  
Stoßfängerverkleidung v.r. angeschürft und beaufschlagt



Bild 04:  
...durchgeschoben > Halterung Frontblende gebrochen



Bild 05:  
Fahrzeugheck mit Seitenansicht rechts



Bild 06:  
Fahrzeugheck mit Seitenansicht links